



Departamento Ejecutivo
- Municipalidad de Hasenkamp -
Tel.: (0343) 4930 069 / 096, Int. 111 | munihasen@ar.inter.net
Sarmiento 315 | Hasenkamp (3134), Entre Ríos, República Argentina
2020 - Año del General Manuel Belgrano



RESOLUCION N° 183 / 2020

Hasenkamp, 01 de Diciembre de 2020.



VISTO:

La inesperada rotura del sistema de embrague de la camioneta Volkswagen Amarok año 2013;

Y CONSIDERANDO:

Que es necesario ordenar su reparación en forma inmediata debido a su esencial utilización por el ejecutivo municipal;

Que según el art.2 inc.3 f de la Ordenanza N° 178/2020 establece que la reparación de motores, maquinas, automotores en general que deban ejecutarse con urgencia, pueden adquirirse mediante sistema de Compra Directa;

Que al presentarse tal circunstancia se le solicito al Director de Producción y Empleo un Informe especificando las necesidades;

Que al realizar consultas en diferentes talleres y casas de repuestos necesarios para la reparación de la camioneta mencionada anteriormente. Se obtuvo presupuesto del taller mecánico de **Estebenet Raul CUIT: 20-28767716-3** de \$ 20.000,00 (pesos veinte mil). Los repuestos necesarios se consiguieron en la firma **Repuestos Casinelli Hnos. CUIT: 30-70907110-2** el presupuesto asciende a \$ 5.360,00 (pesos cinco mil trescientos sesenta) y **Homar Mario Dante CUIT: 20-16799439-4** de \$ 85.825,40 (pesos ochenta y cinco mil ochocientos veinticinco con 40/100);

Que es necesario dictar una norma legal que autorice el gasto que demande la reparación de la camioneta Volkswagen Amarok año 2013 en forma directa;



Departamento Ejecutivo
- Municipalidad de Hasenkamp -
Tel.: (0343) 4930 069 / 096, Int. 111 | munihasen@ar.inter.net
Sarmiento 315 | Hasenkamp (3134), Entre Ríos, República Argentina
2020 - Año del General Manuel Belgrano



POR ELLO:

**EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP,
RESUELVE**



Art. 1º) Autorizase el gasto en forma Directa que demande la reparación en forma urgente de la camioneta Volkswagen Amarok año 2013.-

Art. 2º) Autorizase el compromiso y posterior pago de la reparación en forma urgente de la camioneta Volkswagen Amarok año 2013, con las siguientes firmas comerciales: **Estebenet Raul CUIT: 20-28767716-3** de \$ 20.000,00 (pesos veinte mil); **Repuestos Casinelli Hnos. CUIT: 30-70907110-2** de \$ 5.360,00 (pesos cinco mil trescientos sesenta) y **Homar Mario Dante CUIT: 20-16799439-4** de \$85.825,40 (pesos ochenta y cinco mil ochocientos veinticinco con 40/100).

Art. 3º) Se adjunta **Anexo I** Informe Director de Producción y Empleo Ing. Cian Juan Carlos.-

Art. 4º) El gasto que demande la aplicación del artículo 2º deberá imputarse a Finalidad 01 Función 01 Sección Conducción Ejecutiva.-

Art. 5º) Regístrese, publíquese y archívese.-

Olga B. Graciani
Sec. de Gob. y Hacienda

Hernán E. Kissler
Presidente Municipal

INFORME EMBRAGUE AMAROK



La camioneta Volkswagen Amarok, año 2013, tiene más de 170000 kilómetros, y algunos componentes están mostrando normales signos de desgaste. Entre ellos se encuentran el sistema de embrague que es bi-masa, el que ya están llegando al final de su vida útil.

Ya ha mostrado síntomas de desbalanceo y vibraciones, por lo que se llevó a un taller para su recambio, a fin de evitar roturas mayores en caja de cambios y sistema de transmisión en general .

En el taller se realizó el cambio de volante bi- masa, placa y disco de embrague. La camioneta salió del taller funcionando bien, pero se detectó un endurecimiento de la dirección, como así también dejó de funcionar el alternador.

De vuelta en el taller, se constató desgaste en correa poli V de accesorios por lo que se decidió cambiarla, junto con los tensores de la misma.

El vehículo, luego de la reparación volvió a su óptimo funcionamiento.



Juan Carlos Ciani
Director Prod. y Empleo
Municipalidad de Hasenkamp