



RESOLUCION Nº 186 / 2020

Hasenkamp, 09 de Diciembre de 2020.-

VISTO:

El incendio ocurrido en el basural municipal, dicho siniestro afecto en forma notable el funcionamiento de la Cargadora Frontal afectada al reciclado;

Y CONSIDERANDO:

Que es necesario ordenar su reparación en forma inmediata debido a su esencial utilización en el reciclado de residuos;

Que según el art.2 inc.3 f de la Ordenanza Nº 178/2020 establece que la reparación de motores, maquinas, automotores en general que deban ejecutarse con urgencia, pueden adquirirse mediante sistema de Compra Directa;

Que al presentarse tal circunstancia se le solicito al Director de Producción y Empleo un Informe especificando las necesidades;

Que la maquina fue trasladada al taller mecánico de **Lining Hernán Érico CUIT: 20-29840862-8** quien en otra oportunidad ya la había reparado;

Que es necesaria una norma legal que autorice el gasto que demande la reparación, en forma directa;

POR ELLO:

EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP,

RESUELVE

Art. 1º) Autorizase el gasto en forma Directa que demande la reparación en forma urgente de la Máquina Cargadora Frontal afectada al área de reciclado.-

Art. 2º) Autorizase el compromiso y posterior pago de reparación de la Máquina Cargadora Frontal, con el proveedor **LINING HERNAN ERICO CUIT: 20-29840862-8 de \$ 93.500,00 (pesos noventa y tres mil quinientos).**-

Art. 3º) Se adjunta **Anexo I** Informe Director de Producción y Empleo Ing. Cian Juan Carlos.-



Municipalidad de **Hasenkamp**

Tel. - Fax: (0343) 493-0069 / 0096

Sarmiento 315 3134 - Hasenkamp (E. Ríos)



Art. 4º) El gasto que demande la aplicación del artículo 2º deberá imputarse a Finalidad 02 Función 30 Sección Recolección y Eliminación de Residuos.-

Art. 5º) Regístrese, publíquese y archívese.-

Olga B. Graciani
Sec. de Gob. y Hacienda

Hernán E. Kisser
Presidente Municipal

INFORME DE REPARACION DE LA CARGADORA DEL BASURAL LUEGO DEL INCENDIO



La máquina cargadora frontal afectada al basural sufrió un incendio en forma parcial pero afectó en forma notable muchos de sus componentes esenciales para su funcionamiento.

La máquina estaba guardada en el depósito del basural cuando este se incendió y alcanzó a la misma, no habiendo tiempo de sacarla. Los bomberos sofocaron el incendio pero la máquina quedó muy dañada por el calor, con derretimiento de plásticos, mangueras, correas, cables, etc.

La máquina fue llevada de tiro al taller mecánico del Sr. Linning para una revisión y reparación completa de la misma, pues es una herramienta esencial y de uso diario en el basural.

El mecánico se encargó de desarmar parte por parte cada uno de los elementos de la máquina, motor, transmisión, sistemas hidráulicos y mecánicos, comando, instalación eléctrica y de control, tablero, asientos, etc.

Luego de un control y trabajo minucioso la máquina pudo volver a funcionar en forma provisoria, pues muchos de los componentes quedaron muy dañados, entre ellos el motor, que ya tenía mucho desgaste por ser un motor usado que antes estaba en un camión.

La recomendación del mecánico, dada la necesidad urgente de contar con esa máquina en el basural, fue usarla hasta que el motor no pueda funcionar más, pero en algún momento el motor necesitará de una reparación completa.

Handwritten signature or initials in black ink, possibly reading 'L. L. L.' or similar.