



RESOLUCION N°151/ 2021

Hasenkamp, 20 de Agosto de 2021.-

VISTO:

La necesidad de reparar la máquina cargadora frontal Michigan que tiene el municipio para el desarrollo de las obras municipales;

Y CONSIDERANDO:

Que es necesario ordenar la urgente reparación de esta máquina, debido a su utilización diaria para las obras municipales;

Que según el art. 159 inc c4 de la Ley N° 10.027 y sus modificaciones establecen que la reparación de motores, máquinas, automotores en general que deban ejecutarse con urgencia, pueden adquirirse mediante sistema de Compra Directa.

Que al presentarse tal circunstancia se le solicito al Director de Producción y Empleo un Informe especificando las necesidades;

Que al realizarle la prueba hidráulica al motor se determinan desperfectos que se repararan en la rectificadora de Paraná, debiendo completarse el trabajo en un taller de la localidad;

Que es necesario dictar una norma legal que autorice el gasto que demande la reparación en forma directa.

POR ELLO:

EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP,

RESUELVE

Art. 1º) Autorizase el gasto en forma Directa que demande la reparación de la máquina cargadora frontal Michigan con repuestos incluidos en forma urgente de la máquina Cargadora Frontal MICHIGAN;

Art. 2º) Autorizase el compromiso y posterior pago del trabajo y repuestos con las empresas intervinientes;



Departamento Ejecutivo
- Municipalidad de Hasenkamp -
Tel: (0343) 4930 069 / 096. Int. 111 | munhasen@ar.intor.net
Sarmiento 315 | Hasenkamp (3134), Entre Ríos, República Argentina
2021 - Año de la Diversidad y la Inclusión



MOREIRA LUCIO CUIT 20-289802454 \$ 14.800,00

Art. 3º) Se adjunta Anexo I Informe Director de Producción y Empleo Ing. Cian Juan Carías -

Art. 4º) El gasto que demande la aplicación del artículo 2º deberá imputarse a Finalidad 07 Función 40 Sección 01 Transporte Vial.-

Art. 5º) Regístrese, publíquese y archívese.-

Olga B. Graciani.

Sec. de Gob. y Hacienda.

Hernán E. Kissler.

Presidente Municipal

INFORME DE REPARACION DE MOTOR DE CARGADORA
MICHIGAN R75C



La cargadora frontal Michigan R75C tuvo inconvenientes de pasaje de agua al cárter, de forma imprevista y durante su trabajo de retiro de material en pavimentación de calle ramírez.

El motor fue sacado y enviado a Rectificadora La Unión para la prueba hidráulica que permita determinar el causante del pasaje de agua al aceite, el cual era en gran cantidad.

Del análisis y prueba surge el diagnóstico de rotura o pinchadura de dos de las seis camisas de cilindro, lo cual conlleva a reparación, cambio de conjunto y encamisado del motor. También hubo que realizar control y pulido de cigüeñal, cambio de bomba de aceite y cambio de árbol de levas, el cual estaba fuera de los parámetros de desgaste y puede ocasionar una fuga de presión de aceite.

El sistema de inyección fue revisado hace poco tiempo por lo que no es necesario su reparación.

La cargadora es una herramienta de vital importancia en las obras que se están llevando a cabo en la localidad, fundamentalmente en las tareas de remoción de material de la calle que se está repavimentando, por lo que fue de extrema urgencia su reparación.


Ing. Juan Carlos Cian

Director de producción y empleo

Municipalidad de Hasenkamp